

# Calculation T<sub>j</sub>

## i) V<sub>F</sub> 측정방법(Rja derivation by experiment)

- forward voltage(V<sub>F</sub>)는 온도에 따라 변화
- 전류가 일정하게 흐를때 온도가 상승하면 전압은 떨어진다.
- V<sub>F</sub>를 측정시 전류는 pulse로 입력을 하여 온도가 발생하지 않도록 한다.
- 온도와 V<sub>F</sub>간의 관계식을 알고 있다면 V<sub>F</sub>를 측정함으로서 T<sub>j</sub>를 다음 식으로 구할 수 있다.

$$T_j = Ta + R_{ja} \cdot W$$

## ii) T<sub>c</sub> 측정방법

- T<sub>c</sub>는 측정치이며 input power[W]는 전기적 계측치
- $\Delta T_c$ 에 대한  $\Delta T_j$ 값은 상수 (그래프참조)


Example)

when Ta=25°C, 100mA, Tc=35°C

then  $\Delta T_c=35-25=10^\circ\text{C}$  이므로

그래프에서  $\Delta T_j=15\sim20^\circ\text{C}$  임

$$\therefore T_j = Ta + \Delta T_j = 25 + \Delta T_j = 40\sim45^\circ\text{C}$$



T<sub>j</sub>-T<sub>c</sub> correlation  
( $\Delta T_j = T_j - Ta$ ,  $\Delta T_c = T_c - Ta$ )